

Výpadky dodávky vody v Dolním Lánově

Výpadky dodávky vody vznikají kombinací zvýšeného odběru ve špičce a případných nárazových odběrů (například napouštěním bazénů, nenahlášený hydrantový odběr). V případě stržení vody nárazovým odběrem neexistuje provozní řešení, jak dodávku vody obnovit, dokud mimořádný odběr probíhá. Prosíme proto všechny o ohleduplnost a omezení zalévání vodou z řadu a napouštění bazénů v době večerní špičky (cca od 18:00 - 21:00 hod.).

Pro zlepšení nastalé situace provedeme v příštím týdnu, tj. od 1.6.2026 rekonstrukci redukční šachty "u Tesaře", což by mělo přispět ke stabilizaci tlakových poměrů ve vodovodním řadu.

Případné dotazy či hlášení o výpadku dodávky vody prosíme směřujte přímo na Vodárenskou společnost Lánov, na tel.: 737 726 837“

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r. o.

Prostřední Lánov 391

543 41 Lánov